

# DynaClean GC

## شوینده چربی زدای صنعتی

### مشخصات :

**Dynaclean GC** محصولی مایع- بی رنگ شفاف دارای بوی ملایم و شیرین، حلال در آب، غیر قابل اشتعال، آمیزه ای از سورفکتانت ها، حلال های آلی و حاوی مواد پلیمری براق کننده که به منظور پاک کردن گریس و چربی های سوخته و انباشته روی کلیه سطوح فلزی و غیر فلزی، کفهای صنعتی و ... استفاده می شود.

سیستم حلالی قدرتمند در کنار استفاده از مواد فعال سطحی با قدرت پاک کنندگی بالا به سرعت داخل بافت چربی های سنگین و مشتقات نفتی نفوذ کرده و با معلق نمودن آن باعث تسهیل در چربی زدایی می شود.

### موارد مصرف :

- صفحات گریل، آون، هود و گاز صنعتی و خانگی
- چربی های سخت شده در سطوح و ادوات کارخانجات، کارگاه ها، کف سالن های صنعتی و پارکینگ ها
- قطعات موتور و سایر سطوح ماشین آلات صنعتی و خودروهای سنگین و سبک
- سطوح فلزی و غیر فلزی صنایع نفتی و گازی، پتروشیمی، کشتیرانی، ریلی و هوایی

### روش استفاده :

به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب تو صیه می گردد که پس از اختلاط محصول با نسبت قید شده در جدول زیر با آب، از فاصله مناسب 10 الی 20 سانتی متری اقدام به اسپری کردن محلول آماده شده کرده و یا قطعه را در محلول غوطه ور کنید.

بسته به نوع و میزان آلودگی و پس از گذشت چند دقیقه، با استفاده از ابزار مناسب مانند واترجت، فرچه، اسکاچ و .. مبادرت به پاکیزگی کرده و یا قطعه غوطه ور شده را با آب گرم شستشو و خشک نمایید.

| میزان آلودگی سطحی         | مقدار اختلاط با آب (حجمی) |
|---------------------------|---------------------------|
| گریس یا چربی سنگین        | 1 به 4 تا 1 به 8          |
| چربی های اشباع و یا سوخته | 1 به 1 تا 1 به 3          |

### بسته بندی :

این محصول در گالنهای 20 و 200 لیتری ارائه میگردد.



### روش نگهداری :

- ظرف محتوی محصول را تا قبل از استفاده در بسته نگهدارید و در دمای 5+ الی 35+ درجه نگهداری کنید .
- حداکثر زمان استفاده در انبار یک سال می باشد .

### نکات ایمنی :

- از خوردن و بلعیدن محصول جدا خودداری کرده و در صورت انجام آن ، با مصرف مقداری سرکه یا آبلیمو سریعا به پزشک مراجعه نمایید .
- اثرات باقی مانده از مواد بر روی سطوح صیقلی مانند سنگ ، سرامیک ، شیشه و ... را به سرعت با دستمال تمیز برطرف کرده و یا به خوبی شستشو دهید .
- در زمان اعمال محصول حتما از دستکش ، عینک و محافظ صورت استفاده شده و در صورت ریختن آن روی ماشین و یا شیشه های ساختمانی ، به سرعت و تا قبل از خشک شدن ، اقدام به پاک کردن اثرات آن نمایید .

