



Tile Grout

پودر بندکشی

مشخصات:

محصولی تک جزیی و پایه سیمانی بوده و برای مصرف فقط آب به آن اضافه میشود. به دلیل استفاده از افزودنیهای شیمیایی، پودرهای میکرونیزه و رنگدانه های معدنی این ماده در مقابل رنگ پریدگی، ترک خوردگی و نفوذ آب بسیار مقاوم است.

معمولا جهت بندکشی کاشی و سرامیک به طور سنتی از سیمان سفید مخلوط با رنگهای پودری استفاده می شود که به هیچ وجه از کیفیت بالایی برخوردار نبوده و پس از مدتی ترک خورده و کثیف می شود و شکل و ظاهر نازیبایی به خود می گیرد در حالیکه عمده زیبایی کاشی کاری به بندکشی آن است. پودرهای بندکشی این شرکت با استفاده چسبهای پودری شرکت wacker آلمان تولید می شود.

موارد مصرف:

بندکشی کاشی، سرامیک، سنگ و آجرهای نما بندکشی دور وان و دستشویی مناسب مصرف در مکانهای دائما مرطوب مانند استخر، حمام و سونا

میزان مصرف:

کیلوگرم / متر مربع = (طول کاشی * عرض کاشی) / ۱.۸ * عمق بند * عرض بند * (عرض کاشی + طول کاشی)
(ابعاد به میلیمتر میباشد)

دستور مصرف:

برای بندکشی دیوار حدود ۲۲٪ و برای بندکشی کف حدود ۳۰٪ آب تمیز اضافه نموده و پس از چند دقیقه بندکشی نمایید. برای بندکشی کف، ملات سیال است و به راحتی بند را پُر و تراز مینماید. مخلوط کردن با همزن برقی و مرطوب نگهداشتن بندها در چند روز اول موجب افزایش چشمگیر کیفیت خواهد شد. بعد از گیرش اولیه، محل بندکشی را ابتدا با دستمال خشک و سپس با دستمال مرطوب تمیز نمایید.



نکته) پس از گذشت حدود ۲ الی ۳ ساعت سطح آماده استفاده موردی بوده (در سرویسهای بهداشتی) و بعد از ۲۴ ساعت میتوان بدون محدودیت از آن استفاده نمود .

بسته بندی :

این محصول در ظروف ۵ کیلویی و کیسه ۲۰ کیلویی ارائه میگردد .

روش نگهداری :

- ظرف محتوی محصول را تا قبل از استفاده در بسته نگهدارید و در دمای +۵ الی +۳۵ درجه نگهداری کنید .
- حداکثر زمان استفاده از محصول به شرط نگهداری در شرایط انبار یک سال می باشد .

نکات ایمنی :

- از خوردن و بلعیدن محصول جدا خودداری کرده و در صورت انجام آن ، با مصرف مقداری سرکه یا آبلیمو سریعا به پزشک مراجعه نمایید .
- اثرات باقی مانده از مواد بر روی سطوح صیقلی مانند سنگ ، سرامیک ، شیشه و ... را به سرعت با دستمال تمیز برطرف کرده و یا به خوبی شستشو دهید .
- در زمان اعمال محصول حتما از دستکش ، عینک و محافظ صورت استفاده شده و در صورت ریختن آن روی ماشین و یا شیشه های ساختمانی ، به سرعت و تا قبل از خشک شدن ، اقدام به پاک کردن اثرات آن نمایید .